

5.1.4.38659

リリースノート

- 破壊的変更
 - 次のメジャーリリース (v6.0) にて、Microsoft Windows 8.1 および Microsoft Windows Server 2012 へのサポートが終了します。
- 全体的な改善点
 - マルチモニター、マルチタイル構成における Nvidia T1000 グラフィックスカードのサポートが改善されました。
- 分析機能の改善/修正点
 - イベントのポスト録画時間が、イベントルールで指定された値に対応していない問題を修正しました。
 - VCA 分析が Videosec カメラで有効になりました。
 - デバイスに録画スケジュールが設定されていない場合、一部のオブジェクトがオブジェクト検索で見つからない問題を修正しました。
 - サンプルプラグインが有効でも、オブジェクトタブが表示されない問題を修正しました。
 - イベントルールで、「分析オブジェクト検出」イベントに対して選択されたオブジェクトタイプがリセットされる問題を修正しました。
 - イベントルールエンジンで、単発の固定期間イベントのプレ/ポスト録画時間を設定できない問題を修正しました。
 - “Stub: Events” プラグインで “Declare additional event types” が有効になっている場合、イベントタイプがイベントルールエンジンに表示されない問題を修正しました。
- 新規デバイス対応/デバイス個別修正
 - 新規対応デバイス
 - Provision ISR DMA-340IPENx
 - Karel NBE-454Zu-25
 - Hikvision DS-2TD4237
 - アナログエンコーダー
 - Winic AR324x DVR
 - Dahua N84B5N, N82B3P
 - Clinton Electronics CE-E04HDA, CE-E16HDA
 - マルチセンサーカメラ
 - Axis P3737PLE
 - Hikvision DS-2SE7C432MW-AEBx

- Avigilon 32c-h5a-4mh
- Raysharp RS-CT252N6TNB, TB2XTH36IP5
- アドバンスド PTZ
 - Hikvision DS-2TD4228-10/W
 - EUKLIS KLIS_D40X-IP-3M-IRD
 - Dahua 5A445XANR
 - i-PRO WV-S66300-Z3L, WV-S66300-Z4, WV-S66300-Z4L, WV-S66600-Z3L, WV-X86530-Z2_PTZ, WV-X86531-Z2_PTZ, WV-S66600-Z3, WV-S66700-Z3, WV-S65302-Z2, WV-S65340-Z2, WV-S65301-Z1, WV-B-S-U65300-ZY, WV-U61300-ZY, WV-S65340-Z, WV-S61501-Z1, WV-S65501-Z1, WV-S61302-Z4
- デバイス個別修正
 - [システムによるカメラ設定の変更を許可する] オプションが無効になっている場合でも、Axis カメラ上にストリームプロファイルが作成される問題を修正しました。
 - カメラプロファイル (ストリーム解像度) が Axis アナログカメラで適切に処理されない問題を修正しました。
 - Bosch FLEXIDOME 5100i IR のオブジェクト "Vehicle" が "unknown" として受信される問題を修正しました。
 - Provision ISR DMA-340IPEN-28 のプライマリストリームが複製される問題を修正しました。
 - Milesight カメラのイベントによってトリガーされたデスクトップクライアント通知に、正しくないタイムスタンプが表示され得る問題を修正しました。
 - Sharp YK-P02AG では、サーバーは低解像度ストリームをプライマリストリームとして設定し、セカンダリストリームを設定しない問題を修正しました。
 - DAHUA DHI-VT02202F-P を手動で検出できない問題を修正しました。
 - 一部の Hanwha カメラで、プライマリ解像度が期待より低い状態で Onvif を通じて検出および設定される問題を修正しました。
 - Pelco VS1NN60 が正しく検出できない問題を修正しました。
 - 2N SIP ホーンスピーカーがオンライン/オフラインを繰り返す問題を修正しました。
 - Axis I8116 インターコムがリソースツリーに複数表示される問題を修正しました。

- TVTH-S01-0001-BUL-G のアラーム入力と温度センサーが有効にならない問題を修正しました。
 - K01 ITXAI CSB2-2M4P-1IMARH の入力信号が検出されない問題を修正しました。
 - CSG カメラが間違っただベンダー名で検出される問題を修正しました。
- 不具合修正
 - RTSP ストリームがオフラインになった後、場合により RTSP ストリームがオンライン / オフラインを繰り返す問題を修正しました。
 - 遅いネットワーク上で接続されたデスクトップクライアントとサーバーの接続が切断される問題を修正しました。
 - onvif_replay=true が指定されていて、かつ音声が無効になっている場合、一部のエッジデバイスで音声が正しく動作しない問題を修正しました。
 - 「分析オブジェクト検出」トリガーによって特定のカメラで録画された映像の再生に関する問題を修正しました。
 - 一部のネットワーク環境で、クラウドシステムがクラウドから切断される問題を修正しました。
 - ロックされたビデオウォールをデスクトップクライアントから閉じることができる問題を修正しました。
 - 異なるシステムのアイテムを含むクロスシステムレイアウトが、クラウド接続が中断された場合に閉じてしまう問題を修正しました。
 - デスクトップクライアントでは、レイアウトがロックされている場合でも、ビデオウォールタブ上のカメラストリームを置き換えることができず問題修正しました。
 - ビデオウォール上のカメラを閉じた後、またはかなりの時間が経過した後、レイアウト設定を変更できてしまう問題を修正しました。
 - ジョイスティックを使用している場合、デスクトップクライアントがクラッシュする問題を修正しました。
 - Windows 10 および Windows 11 で、Intel UHD 630 グラフィックスを使用するとデスクトップクライアントがクラッシュする問題を修正しました。
 - TestCamera からの一部のストリームが適切に録画および保存できない問題を修正しました。
 - NOV 形式でエクスポートされたマルチセンサー映像が、元のコーデックを使用せず不要なトランスコーディングを引き起こす問題を修正しました。