

4.2.0.33308

更新履歴

- 4.2 系累積パッチです。
- 改善点
 - カメラとの HTTPS 通信に関する設定追加および改善を行いました。
 - HTTPS のみを使用する設定で、一部のカメラが動作しない問題を修正。
 - カメラとの HTTPS 接続を強制する設定を追加しました ([システムアドミニストレーション > "HTTPS のみを使用してカメラに接続する"])。この設定を有効にした場合、HTTPS をサポートしないカメラとの接続が破棄されます。
 - システム管理系イベントが発生した際、オーナー権限ユーザーにモバイル通知を行うようにデフォルト設定を変更しました。
 - 英語表記を選択できるようになりました。
- 新規デバイスサポート
 - マルチセンサーカメラ
 - Axis P3705
 - Hikvision DS-2TD2637x, DS-2CD6D52G0x
- 不具合修正
 - VIVOTEK カメラ利用時の GetProfiles エラーを修正。VIVOTEK カメラ登録時にエラーが発生した場合、[カメラ設定 > エキスパート > "Media2 を使用してプロファイルを取得する"] の設定値変更をお試ください。
 - サーバー起動後、一度も画面上に Advantech ADAM-6060 I/O モジュールを表示していない場合、I/O 出カイベントルールが動作しない問題を修正。
 - 一部マルチセンサーカメラの ONVIF イニシャライズに失敗する問題を修正。
 - 「デバイス録画」イベントルールでプレ/ポスト録画期間が設定されている場合、録画データが 1 秒程度フレーム欠落する問題を修正。
 - Hikvision DS-2CD3T56G2-4IS で分析イベントおよびイベントルールが正常に動作しない問題を修正。
 - オンボード+追加 GPU の構成をもつノート PC において、オンボードよりも追加 GPU を優先して使用するようデスクトップクライアントのデフォルト動作を変更しました。
 - デスクトップクライアントで仮想カメラのフォルダアップロードを行う際、大文字と小文字を区別する検索を行っていたため、「選択したフォルダーにビデオファイルがありません」というエラーで失敗する問題を修正。